


# Fræna kommune

## Harøysund Hamn og Industriområde



### Grunnundersøking

<b>Rapport tittel:</b> Fræna kommune Harøysund Hamn og Industriområde Grunnundersøking	<b>Rapport nr.</b> : 2009.104-1 <b>Revisjon nr.</b> : <b>Dato</b> : 21.06.2010
---	--

<b>Utført av:</b>  Torgeir Døssland Dr. ing.	<b>Kontrollert av:</b> Arne Kavli Siviling.	<b>Godkjent av:</b>  Arne Kavli Gruppeleiar geoteknikk
--	---	--

<b>Oppdragsgiver:</b> Fræna kommune	<b>Referanseperson:</b> Ragnar Johansen
--	--

**Samandrag:**

Fræna kommune planlegg utbygging av industriareal i Harøysundområdet, og ei opprusting av innseglinga til Harøysund hamn.

Grunnundersøkinga omfattar desse fire delområda:

- Ny tilkomstveg frå sør aust
- Industriområde 2 langs vegen ut til Harøysundterminalen
- Innsegling til Harøysund hamn
- Område vest for Skjærret

For dei to siste delområda gjeld dette suppling av ei tidlegare, meir omfattande undersøking i det indre bassenget, nord for Indre Harøya.

I dei tre første delområda er det hovudsakleg påvist faste og svært faste massar under eit tynt topplag av skjellsand. Lengst nordaust i mudringsområdet er det påvist fleire meter med blaut leire under det øvre sandlaget.

For tilkomstvegen og Industriområde 2 er grunnforholda gunstige.

For mudringsarbeid i innseglinga, betyr grunnforholda stor gravemotstand og problem med handtering og utnytting av mudringsmassane. Mellomlagring i ranke over lang tid kan gjere massane nyttbare i fylling.

I delområdet vest for Skjærret er det påvist dårlege grunnforhold med blaut leire ned til omkring 16 meters djup under sjøbotn. Utfylling i dette området vil medføre stor fare for omfattande grunnbrot med risiko for tap av menneskeliv og maskiner, og tilhøyrande tap av fyllmasse. Det er ikkje grunnlag for å vurdere utnytting av deler av dette området før forholda er klarlagt i større detalj.

For kaianlegg i dette området vil fundamentering på pelar til fjell eller fast grunn vere mest aktuelt. Basert på data frå eitt undersøkingspunkt kan det dreie seg om pelelengder på over 28 meter.

<b>Stikkord:</b> Geoteknikk, grunnundersøking, stabilitet, pelar, mudring, fundamentering	<b>Posisjon (UTM sone 32)</b> N=6974300, E=396300
--	--

<b>INNHOLD</b>	<b>Side</b>	<b>FIGURAR</b>	<b>Side</b>
1. ORIENTERING	4	Figur 1 S <sub>u</sub> frå CPT-tolking. Posisjon 45.	9
2. FØREMÅL	4		
3. FELT- OG LABORATORIEARBEID	4	<b>TABELLAR</b>	
4. TOPOGRAFI PÅ SJØBOTN	4	Boreposisjonar og boredjupner	10
5. GRUNNFORHOLD	5	Prøver og laboratorieundersøking	10
5.1. Ny tilkomstveg frå sør aust	5	Jordparametrar for geoteknisk prosjektering	11
5.2. Industriområde 2	5	<b>VEDLEGG</b>	
5.3. Innsegling til Harøysund hamn	5	Innhald	Vedl.
5.4. Skjæret	6	Geotekniske teikningar, plan og profil	A
5.5. Jordparametrar	6	Borprofil – Totalsondering	B
6. STABILITETSFORHOLD OG FUNDAMENTERING	6	Borprofil - Trykksondering	C
6.1. Ny tilkomstveg frå sør aust	6	<b>TEIKNINGAR</b>	
6.2. Industriområde 2	7	Innhald	Måle-stokk
6.3. Skjæret	7	Oversikt	Format
6.4. Setningar	7	Ny tilkomstveg	Teikn.nr.
7. MUDRINGSARBEID	7	Boreplan	
7.1. Masseuttak	7	Industriområde 2	
7.2. Utnytting av mudringsmasse	7	Boreplan	
8. SUPPLERANDE GRUNNUNDERSØKING	7	Innsegling	
9. REFERANSAR	8	Boreplan	
10. FIGURAR	9	Skjæret	
11. TABELLAR	10	Boreplan	

## **1. ORIENTERING**

Fræna kommune planlegg utbygging i Harøysundområdet. Planane omfattar industriområde med ny tilkomstveg frå sør aust og oppgradering av innseglingsa til Harøysund hamn.

I 1981 blei det utført omfattande undersøkingar i den nordre delen av dette området, i bassenget nord for Indre Harøya. Det blei då utført både geotekniske boringar og seismisk profilering, sjå Ref. 1. Undersøkinga konkluderte mellom anna med å tilrå supplerande undersøkingar på fleire delområde.

På oppdrag for Fræna kommune har vi teke på oss å utføre orienterande grunnundersøkingar i to delområda sør for Indre Harøya og supplerande grunnundersøking i to delområde i det indre bassenget.

## **2. FØREMÅL**

Siktemålet i denne undersøkinga er å klarlegge tilhøva for sjøle opparbeidinga av dei ulike områda. Når det i neste omgang blir snakk om prosjektering av kaiar, bygningar, installasjona, lager- og trafikkareal på områda, vil det sjølvsagt bli behov for meir detaljerte undersøkingar for å klarlegge fundamentatingsforholda.

Feltarbeidet skal saman med laboratorieanalyse gi grunnlag for ei innleiande geoteknisk vurdering av dei planlagte tiltaka.

Føremålet med denne rapporten er å

- presentere resultata frå felt- og laboratoriearbeidet
- beskrive grunnforholda
- gi råd i samband med planlegging av opparbeiding av området med tanke på sikker gjennomføring av anleggsarbeidet.
- vurdere behovet for supplerande grunnundersøking

## **3. FELT- OG LABORATORIEARBEID**

Feltarbeidet blei utført i veke 16-18/2010. Det var to borelag i sving, eitt på land og eitt på borefartøy på sjøen. Arbeidet blei utført av vår boreleiar Ola Amundsgård og grunnborarar

Knut og Werner Dahl. Ved sjøboringane har vi brukt borefartøyet MS Hennefjord med skipper Jakob Henden som også har vore hjelpeemann ved borearbeidet.

Boringane er utført med Geotech 605D grunnboringstraktorar, og framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard som forklart i Ref. 3, Ref. 4, Ref. 5 og Ref. 6.



Borepunktene er utsette og innmålte med CPOS-korrigert GPS.

Ei oversikt over utførte boringar med innmålingsresultat og nøkkeldata om boredjupner og boremetodar er vist i Tabell 1.

Det er tatt representative prøveseriar i 11 posisjonar, og alle prøvene er analyserte i laboratoriet vårt. Analysearbeidet er utført av vår laborant Arvid Talset i samsvar med standard som forklart i Ref. 7.

Ei oversikt over prøver med nøkkeldata frå undersøkingsresultata er vist i Tabell 2.

I samband med den geotekniske undersøkinga er det også tatt prøver for miljøanalyser. Desse prøvene er også lista opp i Tabell 1 og 2.

Presentasjon av resultat frå miljøanalysene blir gjort i ein separat rapport.

#### **4. TOPOGRAFI PÅ SJØBOTN**

Kartlegging av sjøbotnen blei utført i 2009 med posisjonsmåling ved CPOS-korrigert GPS og djupnemåling med digitalt ekkolodd, sjå Ref. 2. Resultata er presenterte i kotekart over sjøbotnen. Desse karta er lagt inn på våre boreplanteikningar, og alle profil av sjøbotnen er produserte på grunnlag av data frå dei samme karta.

Måling av sjødjupna i kvar enkelt boreposisjon er utført av vårt boremannskap med loddning gjennom foringsrør og samtidig høgde- og posisjonsavlesing på dekk ved CPOS-korrigert GPS. Det er desse målingane som er brukt ved presentasjon av boreresultata både i plan- og profilteikningar.

Som det vil framgå av profiltteikningane, er det eit visst avvik mellom kartet og våre målingar når det gjeld djupner. Dette avviket varierer frå punkt til punkt, og er på det meste omkring 1 m. Vi har ingen forklaring på dette, men konstaterer at våre loddningar er direkte, analoge målingar gjennom foringsrør, noko som skulle eliminere feilkjelder som straum-, temperatur- og densitetskorrekjon av elektroniske signal. Vidare er våre posisjonsmålingar utførte med langvarig oppstilling av GPS-utstyret i samme punkt før måleverdien blir registrert.

#### **5. GRUNNFORHOLD**

Eit oversiktskart med markering av dei 4 ulike delområda er vist på Teikning 100.

Resultata frå felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og profil i Teikning nr. 101 til 111.

Forklaring til teikningane er vist i Vedlegg A, B og C.

##### **5.1. Ny tilkomstveg frå søraust**

Det er bora i 6 posisjonar, nr. 1 – 6, sjå boreplan på Teikning 101. Resultata er viste i lengde- og tverrprofil på Teikning 105.

Det er bora til fjell i 5 av dei 6 totalsonderingane, og djupna til fjell varierer mellom 2,1 og 8,2 m.

Lausmassene over fjellet kan delast inn i 3 lag. I profila på Teikning 105 er grensa mellom lag 2 og 3 vist med gjennomgåande, heiltrekt strek.

Lagdelinga og klassifiseringa av fastheita er basert på totalsonderingane, og er dermed noko usikker.

##### **Lag 1**

Dette er eit topplag på inn til 1,5 m med skjellsand.

##### **Lag 2**

Dette er middels faste til faste massar, truleg av moreneleire. I posisjon 5 og 6 er det vanskeleg å fastslå om dette laget eksisterer, eller om det er direkte overgang frå lag 1 til 3.

##### **Lag 3**

Dette er tolka som svært fast botnmorene med mektighet mellom 0,5 og 7 m.

#### **5.2. Industriområde 2**

Det er bora i 6 posisjonar, nr. 7 - 12 , sjå boreplan på Teikning 102. Resultata er viste i boreprofil på Teikning 106 og 107.

Det er bora til fjell i 4 av dei 6 totalsonderingane, og djupna til fjell varierer mellom 6,5 og 14,8 m.

Lausmassane over fjell kan delast inn i 2 lag, der det første er eit topplag på mellom 0,5 og 1,5 m med sand eller siltig sand med skjell, og lag 2 er tolka som fast og til dels svært fast morene.

#### **5.3. Innsegling til Harøysund hamn**

Det er bore i 8 posisjonar, nr. 21 – 30 (ikkje samanhengande nummerserie) i eit område der det er aktuelt å mudre for å få betre djupneforhold. Boreplan er vist på Teikning 103 og profil med boreresultat på Teikning 107 – 109.

Boredjupna var i utgangspunktet avgrensa til kote -13, det vil seie boring til om lag 1,5 m under største aktuelle mudringsdjupne. Det er difor ikkje bora til fjell i nokon av posisjonane.

Det er tatt opp prøver frå alle dei 8 posisjonane.

Undersøkinga viser eit topplag av sand med varierande innhald av grus og silt. Mektigheita varierer mellom 0,2 og 2,5 m. På heile den vestre og midtre delen av dette delområdet ligg sandlaget direkte over ein rygg med fast til svært fast moreneleire. Men i den austre delen, posisjon 24, 29 og 30 er det blaut siltig leire under sandlaget. Mektigheita på leirlaget aukar frå om lag 3 m i posisjon 24 til om lag 7,5 m i posisjon 30.

På Teikning 103 har vi indikert ei grenseline mellom sonene med faste og blaute massar under det øvre sandlaget.

Tre av prøvene frå posisjon 22 var såpass intakte etter utpressing frå prøvetakaren at det let seg gjere å måle tyngdetettheita og bygge dei inn i einaksialt trykkapparat. Slike målingar kan ikkje tilleggast alt for stor vekt sidan prøvene har vore utsett for stor påkjenning både under og etter prøvetakinga. Men det blei i alle fall målt tyngdetettheit på 21 til 24 kN/m<sup>3</sup> og udrenert skjerstyrke på mellom 300 og 650 kPa.

#### 5.4. Skjæret

I samband med planlegging av kaiutbygging i dette delområdet er det utført geotekniske boringar i 1 posisjon, nr. 45 som vist på Teikning 104. I det samme området er det også tatt miljøprøver for kartlegging av eventuelle forureiningar i botnsedimenta. Profil av dei geotekniske boringane er vist på Teikning 110, og detaljert profil av trykksonderinga er vist på Teikning 111.

Totalsonderinga viser liten bormotstand heilt ned til 16,5 m. Men innanfor dette djupneintervallet er det litt fastare lag på 1 meters mektighet heilt på toppen og mellom 5,8 og 6,8 m. Det er tatt prøver av det djupaste av desse to intervalla, og prøven viser einsgradert sand. Prøven frå 2 – 3 meters djup viser siltig leire. For å få eit visst grunnlag for å vurdere skjerstyrken i leira blei det utført ei trykksondering ned til 6,4 m djup i samme posisjon. Tolking av trykksonderinga med omsyn på jordartsklassifisering stemmer godt med dei ana-

lyserte prøvene og indikerer at det er siltig leire heilt frå 1,4 til 5,8 m.

Tolking av trykksonderinga med omsyn på udrenert skjerstyrke er vist etter ulike tolkingsmetodar i Figur 1. Dei aktuelle tolkingsmetodane er presenterte i Ref. 8 og Ref. 10.

#### 5.5. Jordparametrar

Ei oversikt over jordparametrar for bruk ved geoteknisk prosjektering er vist i Tabell 3. Vi må presisere at mange av desse parametrane ikkje er målt, men basert på erfaringstal og faglitteratur, først og fremst Ref. 9.

Videre kan forholda variere mellom undersøkingspunktta. Resultata må derfor ikkje brukast ukritisk.

### 6. STABILITETSFORHOLD OG FUNDAMENTERING

#### 6.1. Ny tilkomstveg frå sør aust

Strekningen frå fylkesvegen og fram til Jensholmen kan byggast ved lagvis utfylling frå endetipp utan særskilde restriksjonar.

På strekningen frå fylkesvegen og ned til strandkanten, må sjølvsgåt organiske toppmassar fjernast før fyllingsarbeidet tek til.

Sjølv om det ikkje er blaute eller svake massar i grunnen, er det ved fylling i sjø ein viss fare for små lokale grunnbrot i dei lause toppmassane av sand. Desse kan så løyse ut noko større utgliding i sjølege steinfyllinga og dette kan medføre ein viss risiko for mannskap og maskiner som oppheld seg heilt ute på kanten av nyutlagt fylling.

Frå Jensholmen og bort til eksisterande kommunale veg må ein difor følgje vanlege prosedyrer for sikker fylling i sjø. Det betyr at ein i første omgang fyller til like over flomålet (kote +0,5) ved at massen blir tippa inne på planum og lagt eller skubba ut med maskin som står minst 4-5 m frå fyllingskanten. Når ein har fylt heilt fram til kontakt med eksisterande kommuneveg på dette nivået, kan ein gå tilbake og starte på neste omfar etter samme utleggingsprinsipp. Laghøgda må vere tilpassa maksimal steinstørrelse og tilgjengeleg komprimeringsut-

styr. Arbeidet held fram på samme måten til ein har nådd opp til ferdig planert vognivå.

## 6.2. Industriområde 2

Også her er det fast grunn med stor styrke under topplaget av sand. Ved koncentrert og rask tipping innanfor eit lite område kan det likevel oppstå fare for grunnbrot i sandlaget. Situasjonen er litt meir ugunstig her enn ved den nye tilkomstvegen fordi sjøbotnen har eit visst fall mot sør-søraust. Også her vil vi tilrå utfylling etter dei prinsippa som er omtalte i punkt 6.1.

## 6.3. Skjæret

Her er det dårleg grunn med låg skjerstyrke og stor djupne til faste lag. Fylling opp til eit normalt planeringsnivå omkring kote +2 vil medføre stor fare for omfattande grunnbrot med risiko både for tap av menneskeliv og anleggsmaskiner, og tilhøyrande tap av fyllmasse. Vi vil tilrå ei meir detaljert kartlegging av grunnforholda i dette delområdet. Det bør då klarleggast om det er betre grunnforhold eit stykke utover frå eksisterande fylling, slik at det kan settast ei grense for kor langt ut det er tilrådeleg å fylle.

For ein kaikonstruksjon i dette området vil det vere mest aktuelt med fundamentering på peilar til fjell eller fast grunn. Boringane i posisjon 45 tilseier pelelengder på minst 20 m i jord, og det tilsvrar 28 m frå sjønivå.

## 6.4. Setningar

I alle område med sand over moreneleire vil setningane i grunnen bli utan praktiske konsekvensar for opparbeiding av områda. Eigen-setningane i fyllmassen ved sprengsteinsfylling i sjø vil erfaringmessig utgjere 0,5 – 1% av fyllingshøgda. Noko av setningane skriv seg frå utvasking av subbus i steinen, og det er difor ein fordel at fyllinga får ligge over ein sesong før planeringa blir ferdigstilt.

## 7. MUDRINGSARBEID

### 7.1. Masseuttak

Terrengrinngrepet blir størst omkring pofil E-E, og det er her dei hardaste massane ligg praktisk talt heilt opp til sjøbotn.

Gravemotstanden vil vere stor, og sugemudring synest heilt uaktuelt. Grabbing med kran eller graving med maskin utstyrt med lang stikke kan vere aktuelt, men det er usikkert om også slikt utstyr vil vere i stand til å grave ut morena. Boring og laussprenging kan bli nødvendig.

Både utanfor og innanfor dette profilet vil det vere lause/blaute toppmassar som blir lette å grave ut.

### 7.2. Utnytting av mudringsmasse

Toppmassane av sand kan sjølvsgått nyttast i fylling utan særlege problem. Det bør leggast separasjonsmembran av fiberduk mot grovere fyllmassar i steinjeté eller plastringskledning.

Dei leirige massane, både av moreneleire og blaut leire vil vere vanskelege å nytte direkte i fylling, særleg under vatn. Dei vil vere vanskelege å legge ut og umoglege å trafikkere eller komprimere innanfor ein normal anleggsperiode, og det vil ta lang tid før dei blir så faste at det lar seg gjere å bearbeide og komprimere dei.

Dersom ein skal gjere seg nytte av desse massane, må dei mellomlagrast i ranke ein lang periode til avrenning/opptørking.


Ved eventuell utnytting av leirmassane i øvre del av fyllinga, må det også takast omsyn til at dei er svært telefarlege.

## 8. SUPPLERANDE GRUNNUNDERSØKING

I samband med vidare prosjektering av tiltak innanfor dei ulike delområda vil det bli behov for supplerande grunnundersøkingar. Omfanget vil vere avhengig av type og utforming av dei ulike tiltaka.

**9. REFERANSAR**

- Ref. 1 SCC Kummeneje (*I dag: Rambøll AS*) (1981): Fræna kommune, Harøysund havn, Orienterende grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for utbygging av havne- og industrianlegg. Rapport nr. o.3206 av 13. januar 1981.
- Ref. 2 Buset AS (2009): Indre Harøy, Harøysund hamn og Vestavik. Kartlegging og masseberegnning. Oppdrag 2009-009. Datert 17.07.2009.
- Ref. 3 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkinger. Håndbok – 015.
- Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Melding nr. 9. Veiledning for utførelse av totalsondering.
- Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1982, Rev.2 2000): Melding nr. 5. Veiledning for utførelse av trykksondering.
- Ref. 6 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Melding nr. 11. Veiledning for prøvetaking.
- Ref. 7 Statens vegvesen (1997): Laboratorieundersøkelser. Håndbok – 014.
- Ref. 8 Lunne, T., Robertson, P. K. and J. J. M. Powell (1997): Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice. Blackie Academic & Professional.
- Ref. 9 Statens vegvesen (2009): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok – 016.
- Ref. 10 Karlsrud, K.; Lunne, T; Kort, D. A.; Strandvik, S.: CPTU correlations for clays. 16th International Conference on Soil Mechanics and Foundation. Osaka 2005. Proceedings, Vol. 2, pp. 693-702.

**10. FIGURAR**Figur 1  $S_u$  frå CPT-tolking. Posisjon 45.

**11. TABELLAR**

Tabell 1 Boreposisjonar og boredjupner

Posisjon/ ID	Koordinatar terrengpunkt UTM/EUREF89			Metode	Bordjupne lausmasser	Bordjupne fjell
	X	Y	Z		(m)	(m)
1	6974061.9	396751.9	1.6	Total	2.1	2.2
2	6974054.6	396712.6	-0.3	Total	7.4	2.2
3	6974050.9	396672.9	-1.0	Total	7.6	2.1
3P	6974051.4	396687.8	-0.7	Prøve	5.0	
4	6974052.6	396629.9	-1.1	Total	8.2	1.5
5	6974118.3	396539.8	-4.6	Total	7.1	1.0
6	6974088.0	396516.7	-4.1	Total Prøve	9.7	
7	6973976.9	396252.4	-4.9	Total	14.8	1.1
8	6973942.4	396270.5	-6.9	Total	11.1	1.5
9	6973932.9	396162.8	-4.5	Total Prøve	10.8	
10	6973899.4	396181.2	-7.2	Total	10.2	
11	6973888.3	396073.1	-4.7	Total	6.5	4.3
12	6973851.6	396091.3	-8.5	Total	12.9	1.1
21	6974860.5	396001.9	-5.0	Total Prøve	8.1	
22	6974809.4	395914.0	-3.9	Total Prøve	11.0	
24	6974816.2	396025.1	-8.0	Total Prøve	6.0	
25	6974766.9	395938.4	-7.1	Total Prøve	6.0	
26	6974714.8	395852.4	-9.3	Total Prøve	5.1	
28	6974722.5	395964.7	-9.0	Total Prøve	5.3	
29	6974859.0	396049.5	-8.2	Total Prøve	7.3	
30	6974816.7	396075.1	-9.8	Total Prøve	10.7	
45	6974428.8	396472.2	-7.9	Total Cpt Prøve	20.3	
41	6974314.1	396557.8	-3.0	Miljøprøver		
42	6974377.2	396524.1	-5.8	Miljøprøver		
43	6974452.9	396559.1	-6.7	Miljøprøver		
44	6974492.8	396639.7	-5.3	Miljøprøver		
46	6974510.1	396553.8	-7.1	Miljøprøver		

Type – forkortinger: Total = totalsondering, Prøve = prøvetaking, Cpt = trykksondering, GV = grunnvassmåling

Tabell 2 Prøver og laboratorieundersøking

Hol	Djupne (m)	Utført analyse	Visuell klassifise- ring	Klassifisering frå korngra- dering	Vass- innhold (%)	Telegr.
6	0,2-1,0	H	Skjell	Sand	21,0	T1
9	0-1,0	H	Skjell	Siltig Sand	16,7	T4
	2,0-2,5	H		Grusig siltig Sandig Matr.	16,0	T3
22	0,2-1,0	H		Siltig Sandig Leire	12,8	T4
	2,0-3,0	W	Silt Sand Leire		14,4	
	4,0-5,0	H		Siltig Leire	16,4	T4
	7,0-8,0	H		Siltig Leire	21,1	T4
24	0,1-1,0	H		Siltig Sand	39,0	T2

Hol	Djupne (m)	Utført analyse	Visuell klassifisering	Klassifisering frå korngradering	Vass-innhald (%)	Telegr.
	1,0-1,6	W	Silt Sand		10,9	
	2,5-3,5	H		Siltig Leire	34,4	T4
	4,4-5,0	H		Leirig Sandig Silt	14,2	T4
26	0,2-1,0	H		Sand	22,3	T2
	2,0-2,5	W	Sand (Skjellsand)		18,7	
28	0,3-1,3	H		Siltig Leire	15,4	T4
3	0-1,0	W	Skjellsand	Sandig Grusig Matr.	15,4	T1
	1,0-1,4	H	Skjell	Sand	24,4	T2
	1,4-2,0	W	Silt Leire		15,2	
	3,0-4,0	W	Silt Leire		17,2	
	4,0-5,0	W	Silt Leir Skjell		22,8	
21	0-0,2	H		Grusig Sand	20,2	T2
	0,2-0,6	W	Silt Leire		9,2	
	1,0-1,5	W	Silt Leire		9,8	
	2,5-3,0	W	Silt Leire		10,9	
	4,0-4,5	W	Silt Leire		10,4	
25	0,2-1,0	W	Silt Leire		12,5	
	2,0-2,5	W	Silt leire		12,1	
	3,5-4,0	W	Silt Leire		13,3	
29	0,2-1,0	H		Sandig Grusig Siltig Matr.	28,2	T2
	2,5-3,5	H		Siltig Leire	41,5	T4
30	0,4-1,2	H		Sandig Silt	25,6	T4
45	2,0-3,0	H		Siltig leire	34,4	T4
	6,0-6,3	H		Sand	16,2	T2
41	0-0,2	M				
42	0-0,2	M				
43	0-0,2	M				
44	0-0,2	M				
45	0-0,2	M				
46	0-0,2	M				

W= naturleg vassinnhald og visuell klassifisering

H = korngraderingsanalyse m. kombinert sikting og hydrometeranalyse inkl. naturleg vassinnhald

M= miljøprøve

Tabell 3 Jordparametrar for geoteknisk prosjektering


Material	Mektigkeit (m)	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	$\phi$ (°)	a (kPa)	$S_{uA}$ (kPa) <sup>2)</sup>	OCR -	M (MPa)	m <sup>1)</sup>	n <sup>1)</sup>
Sand, grusig til siltig frå topplag	0,2 – 2,5	18	30-33	0	-	-	-	100-200	0,5
Siltig leire ved Skjærret og aust i mudringsområdet	3-15	19	25-30	0-5	10 - 40	1-3	2-8	18-25	0
Moreneleire i dei 3 første delområda	-	21-23	28-32	50-100	>300	>>1	>50	-	0
Botnmorene	-	21-23	30-33	>50	-	-	>50	-	-

<sup>1)</sup> modul M=m•σ<sub>a</sub>•(σ/σ<sub>a</sub>)<sup>(1-n)</sup>, hvor σ = spenningsnivå i jorda og σ<sub>a</sub> = referansespenning = 1 atm.<sup>2)</sup> S<sub>uA</sub>/S<sub>uD</sub>/S<sub>uP</sub> = 1,0/0,67/0,33 (sjå Ref. 9).

## PLAN

- |                        |                    |                                   |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ○ Enkel sondering      | ● Dreiesondering   | ◆ Dreietrykksøndring              |
| ◊ Fjellkontrollboring  | ⊟ Totalsondering   | ▽ Trykksøndring                   |
| + Vinge boring         | ▼ Ramsondering     | ⊗ Standard Penetration Test (SPT) |
| □ Prøvegrop            | ○ Prøveserie       | □ Prøvegrop med prøveserie        |
| ■ Vannprøver           | ● Vannstandsmåling | ○ Poretrykksmåling                |
| ◎ Permeabilitetsmåling | ☒ Prøvebelastning  | ■ Setningsmåling                  |
| ∞ Elektrisk sondering  | ^^ Fjell i dagen   |                                   |


Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av.




- { Over linjen : Kote terrenget eller sjøbunn/elvebunn.  
Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell.  
Under linjen : Kote antatt fjell, ~ hvis fjell ikke er påtruffet.

## PROFILER

Enaksialt trykkforsøk	( $s_u$ )		(15) - (5) ( ) = aksial deformasjon ved brudd
Torsjonsvinge	( $s_u$ )	*	
Penetrometer	( $s_u$ )		



	Leire		Silt		Sand		Grus		Stein		Blokk		Moreneleire Grusig morene
	Fyllmasse		Fjell		Matjord		Torv/planterester		Trerester/sagflis		Skjell		Gytje/dye



## Prosedyrer og presentasjon

## Geotekniske tegninger, plan og profiler

**GEOVEST-HAUGLAND**  
RÅDGIVENDE INGENIØRER

MÅLESTOKK	DATO
M =	
RAPPORT	VEDLEGG

UTFØRT  
Arne Kavli

KONTROLLERT  
Torgeir Døssland

A

Utstyr: Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil.  
 Ø 44 mm borestenger.


Som dreietrykksondering: Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.  
 Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m).

Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min.

Som fjellkontrollboring: Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer.

Med denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell.

Presentasjon: Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner.  
 Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk.  
 Kryss for markering av økt rotasjon.



Prosedyrer og presentasjon

Borprofil - Totalsondering 

**GEOVEST-HAUGLAND**  
 RÅDGIVENDE INGENIØRER 

MÅLESTOKK	DATO
M =	

UTFORT  
 Arne Kavli

KONTROLLERT  
 Torgeir Døssland

PROSJEKT

VEDLEGG

**B**

## Trykksondering – ”Cone Penetration Tests” (CPT)

Utstyr:

Ø 36 mm børstenger.

Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur.


Prosedyre:

Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek.

Presentasjon:


Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde.

Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor.



Direkte målte verdier  
(untatt  $u_0$ )

Avledete/beregnde verdier  
(presenteres ikke alltid)



Prosedyrer og presentasjon

Borprofil – Trykksondering (CPT)  $\nabla$

**GEOVEST-HAUGLAND**  
RÅDGIVENDE INGENIØRER

MÅLESTOKK  
M =

DATO


UTFØRT  
Arne Kavli

KONTROLLERT  
Torgeir Døssland

PROSJEKT

VEDLEGG

C



○ ENKEL SONDERING     ⚡ FJELLKONTROLLBORING     ○ PORETRYKKMÅLING     ○ PRØVESERIE  
 ● DREIESONDERING     ○ TOTALSONDERING     + VINGEBORING     □ PRØVEGROP  
 ▼ RAMSONDERING     ○ DREIETRYKKSØNDERING     ▽ TRYKKSØNDERING     ○ PRØVEGROP MED PRØVESERIE  
 BORHULL ID.     ○ KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN     BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL)  
 EVT. KOTE ANTATT FJELL

Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

Tegningen viser:


Oversikt

**GEOVEST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandfjæra 24     Telefon: 71 20 59 20     www.geovest.no  
6415 MOLDE     Telefaks: 71 20 59 30     E-post: post@geovest.no

Målestokk: 1:5000     Format: A3     Kontroll:     Sign.: td     Dato: 18.06.10

Prosjekt nr.: 2009.104     Tegning nr.: 100     Rev.: -



● ENKEL SONDERING     ⚡ FJELLKONTROLLBORING     ○ PORETRYKKMÅLING     ○ PRØVESERIE  
 ● DREIESONDERING     ○ TOTALSONDERING     + VINGEBORING     □ PRØVEGROP  
 ▼ RAMSONDERING     ○ DREIETRYKKSØNDERING     ▽ TRYKKSØNDERING     ○ PRØVEGROP MED PRØVESERIE  
 BORHULL ID.     ○ KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN     BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL)  
 EVT. KOTE ANTATT FJELL

Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**


Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

Tegningen viser:

**Ny tilkomstveg  
Boreplan**

**GEOVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandfjæra 24 6415 MOLDE	Telefon: 71 20 59 20 Telefaks: 71 20 59 30	www.geovest.no E-post: post@geovest.no
Målestokk: 1:1000	Format: A3	Kontroll: td
Prosjekt nr.: 2009.104	Tegning nr.: 101	Rev.: -



0:1000 Harøysund Hamn  
LEGENDE  
 ○ ENKEL SONDERING     ⚡ FJELLKONTROLLBORING     ○ PORETRYKKMÅLING     ○ PRØVESERIE     ▲ MILJØRØVER  
 ● DREIESONDERING     ○ TOTALSONDERING     + VINGEBORING     □ PRØVEGROP     ▲ GRAVEGROP MED MILJØRØVER  
 ▼ RAMSONDERING     ○ DREIETRYKKSØNDERING     ▽ TRYKKSØNDERING     ○ PRØVEGROP MED PRØVESERIE     ○ GRUNNVANNSBRØNN  
 BORHULL ID.     ○ KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN     BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL)  
 BORHULL ID.     ○ KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN     BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL)

Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

Tegningen viser:


**Industriområde 2  
Boreplan**

**GEOVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  
6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no

Målestokk: 1:1000      Format: A3      Kontroll:      Sign.: td      Dato: 18.06.10

Prosjekt nr.: 2009.104      Tegning nr.: 102      Rev.: -



O:\2009\104\_Harevnsund\_Hamn\05\_TEGNINGER\VAUTOGRAF.RITTY100-104\_Boreplan.dwg 21.06.2010 19:57:50 CufePDF Writer

	ENKEL SONDERING		FJELLKONTROLLBORING		PORETRYKKMÅLING
	DREIESONDERING		TOTALSONDERING		VINGEBORING
	RAMSONDERING		DREIETRYKKSONDERING		TRYKKSONDERING

-  PRØVESERIE
-  MILJØPRØVER
-  PRØVEGROP
-  GRAVEGROP MED MILJØPRØVER
-  PRØVEGROP MED PRØVESERIE
-  GRUNNVANNSBRØNN
-  FJELL I DAGEN

Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

## Tegningen viser


**GEO<sup>V</sup>EST-HAUGLAND**  
RÅDGIVENDE INGENIØRER

æra 24 Telefon: 71 20 59 20 www.geovest.no  
OLDE Telefaks: 71 20 59 30 E-post: post@geovest.no

kk: Format: Kontroll: Sign.: Dato:

000 A3 td 18.06.10

Tegning nr.: Rev.:



○ ENKEL SONDERING	★ FJELLKONTROLLBORING	○ PORETRYKKMÅLING	○ PRØVESERIE	▲ MILJØRØVER
● DREIESONDERING	○ TOTALSONDERING	+ VINGEBORING	□ PRØVEGROP	▲ GRAVEGROP MED MILJØRØVER
▼ RAMSONDERING	◆ DREIETRYKKSØNDERING	▽ TRYKKSØNDERING	○ PRØVEGROP MED PRØVESERIE	● GRUNNVANNSBRØNN
BORHULL ID. ○ KOTE TERRENG ELLER SJØBUNN      BORET DYBDE I LØSMASSE + (BORET I FJELL)				
EVT. KOTE ANTATT FJELL				

Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

Tegningen viser:


**Skjæret  
Boreplan**

**GEOVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER**



Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  
6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no

Målestokk: 1:1000      Format: A3      Kontroll:      Sign.: td      Dato: 18.06.10

Prosjekt nr.: 2009.104      Tegning nr.: 104      Rev.: -



Lengdeprofil  
1 : 200



Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**


Tegningen viser:  
**Ny tilkomstveg; Lengde- og tverrprofil  
Totalsondering, prøvetaking og  
korngradering**

Målestokk: 1:200 Format: A3XL Kontroll: Sign: td Dato: 18.06.10

Prosjekt nr.: 2009.104 Tegning nr.: 105 Rev: -


GEOVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Grandfjæra 24 Telefon: 71 20 59 20 www.geovest.no  
6415 MOLDE Telefaks: 71 20 59 30 E-post: post@geovest.no



Profil A-A

1 : 200




Profil B-B

1 : 200


Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**  
Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**  
Tegningen viser:  
**Industriområde 2  
Profil med boreresultat  
Profil A-A og B-B**

**GEOVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER**  
Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  
6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no  
Målestokk: 1:200      Format: A3      Kontroll:      Sign.: td      Dato: 18.06.10  
Prosjekt nr.: 2009.104      Tegning nr.: 106      Rev.: -




Profil C-C

1 : 200



Profil D-D

1 : 200



## Prosjekt:

**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**

## Oppdragsgiver:

**Fræna kommune**

## Tegningen viser:



**Industriområde 2 og innseglings  
Profil med boreresultat  
Profil C-C og D-D**

**GEØVEST-HAUGLAND  
RÅDGIVENDE INGENIØRER**

Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  
6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no


Målestokk: 1:200      Format: A3      Kontroll:      Sign.: td      Dato: 18.06.10

Prosjekt nr.: 2009.104      Tegning nr.: 107      Rev.: -




The graph displays the particle size distribution (PSD) for three soil samples from borehole 2009104. The x-axis represents grain size in micrometers ( $\mu\text{m}$ ) on a logarithmic scale, with major ticks at 1, 2, 6, 10, 20, 60, 100, 200, 600, 1.0, 2.0, 6.0, 10, 20, and 60 mm. The y-axis represents the percentage passing, ranging from 0 to 100. Three curves are plotted: a dashed line for Silt, a solid line for Silty Sand, and a dash-dot line for Clayey Sand. The Silt curve shows a sharp peak at approximately 100-200  $\mu\text{m}$ . The Silty Sand curve has a broader peak around 200-400  $\mu\text{m}$ . The Clayey Sand curve shows a gradual increase in percentage passing across the entire range.

<p>und hamn og industriområde undersøking</p> <p>ver: kommune</p> <p>viser: ing med boreresultat -E og F-F</p>	 <p><b>GEOVEST-HAUGLAND</b> <b>RÅDGIVENDE INGENIØRER</b></p> <p>Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Målestokk:</th><th>Format:</th><th>Kontroll:</th><th>Sign.:</th><th>Dato:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:200</td><td>A3XL</td><td></td><td>td</td><td>18.06.10</td></tr> <tr> <td colspan="2">Prosjekt nr.:</td><td colspan="2">Tegning nr.:</td><td>Rev.:</td></tr> <tr> <td colspan="2">2009-104</td><td colspan="2"></td><td>108</td></tr> </tbody> </table>	Målestokk:	Format:	Kontroll:	Sign.:	Dato:	1:200	A3XL		td	18.06.10	Prosjekt nr.:		Tegning nr.:		Rev.:	2009-104				108
Målestokk:	Format:	Kontroll:	Sign.:	Dato:																	
1:200	A3XL		td	18.06.10																	
Prosjekt nr.:		Tegning nr.:		Rev.:																	
2009-104				108																	





Profil G-G

1 : 200



Prosjekt:				
<b>Harøysund hamn og industriområde Grunnundersøking</b>				
Oppdragsgiver:				
<b>Fræna kommune</b>				
Tegningen viser:	Målestokk:	Format:	Kontroll:	Sign.: Dato:
<b>Innsegling</b>		1:200	A3	td 18.06.10
<b>Profil med boreresultat</b>		Prosjekt nr.:	Tegning nr.:	Rev.:
<b>Profil G-G</b>		2009.104	109	-



Prosjekt:  
**Harøysund hamn og industriområde  
Grunnundersøking**


Oppdragsgiver:  
**Fræna kommune**

Tegningen viser:  
**Skjæret  
Profil med boreresultat  
Profil H-H**

**GEOVEST-HAUGLAND**  
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Grandfjæra 24      Telefon: 71 20 59 20      www.geovest.no  
6415 MOLDE      Telefaks: 71 20 59 30      E-post: post@geovest.no

Målestokk:	Format:	Kontroll:	Sign.:	Dato:
1:200	A3	td		18.06.10
Prosjekt nr.:	Tegning nr.:	Rev.:		
2009.104	110	-		



Prosjekt:					
<b>Harøysund hamn og industriområde</b>					
<b>Grunnundersøking</b>					
Oppdragsgiver:					
<b>Fræna kommune</b>	Grandfjæra 24 6415 MOLDE	Telefon: 71 20 59 20 Telefaks: 71 20 59 30	www.geovest.no E-post: post@geovest.no		
Tegningen viser:	Målestokk: 1:100	Format: A3	Kontroll: td	Sign.: Dato: 18.06.10	
<b>Skjæret</b>					
<b>Posisjon 45</b>			Prosjekt nr.: 2009.104	Tegning nr.: 111	Rev.: -
<b>Detaljert profil av trykksondering</b>					

**GEOVEST-HAUGLAND**  
**RÅDGIVENDE INGENIØRER**